




TSI 04/2020

Junta de culata 867.700

Renault | Nissan | Mercedes-Benz | R9M | OM626

Cambios de imagen

Como parte del desarrollo técnico de la junta de culata 867.700 se han optimizado los dos sitios de la junta. El color del revestimiento de protección ha cambiado del negro anterior al rojo y se une con una alta resistencia a la temperatura.



Además se ha cambiado la conexión de las capas metálicas individuales. La junta que ya no se producía con el número de artículo 598.670 estaba conectada con cuatro puntos de soldadura. Las capas metálicas se conectan firmemente ahora a través de remaches en la siguiente junta con el número de artículo 867.700. En principio, esto no cambia durante la instalación de la junta de culata.

El tipo de conexión no tiene ninguna influencia en las funciones de densidad del gas y los accesorios de la junta de culata.

A pesar de los cambios significativos, se mantiene el número de pieza original.

ElringKlinger AG | División de piezas de recambio

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original