


## VSI 04/2021

### Uszczelnienie głowicy cylindrów stopień naprawy MAN TGA / TGS silnik D26

Elring oferuje do tego popularnego od lat silnika również stopień naprawy o grubości 1,5 mm. To uszczelnienie głowicy cylindrów jest o 0,30 mm grubsze niż uszczelka stosowana seryjnie. Wszystkie wytyczne techniczne, takie jak element elastomerowy z profilowaną wysokością oraz tolerancje, jak głębokość pojedynczego zwinięcia uszczelnienia komory spalania, są wdrożone.

Stopień naprawy 1,50 mm  
Numer części Elring: 466 600



Uszczelnienie głowicy cylindrów można zidentyfikować po informacji „Rep +0,3” przynależnego numeru części Elring na górze uszczelki.

**ElringKlinger AG | Dział części zamiennych**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Tel. +49 7123 724- 799 | Faks +49 7123 724- 798

service@elring.de | www.elring.com



**Das Original**