

¡NUEVO en nuestro surtido! Tapas de culata de Elring – Das Original

No solo son pesos ligeros resistentes al calor, sino también resistentes frente a todos los medios habituales en el compartimento motor. A pesar de su reducido peso, poseen suficiente rigidez para absorber el esfuerzo de la junta uniformemente.

Le suministramos nuestras tapas de culata listas para el montaje, incluidos la junta y los tornillos con la calidad probada de Elring.



	#				
477.270	11 12 7 552 281	N52	1'(E81), 3'(E90), 5'(E60), 6'(E63), 7'(E65), X1, X3, X5, Z4		
477.340	11 12 7 570 292	N55	1'(E82), 3'(E90), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F10), X1, X3, X4, X5, X6		
477.530	11 12 7 565 284	N54	3'(E90), 5'(E60), 7'(F01), X6, Z4		
		BMW			
477.540	11 12 7 588 412	N20	1'(F20), 2'(F22), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F07), X1, X3, X4, X5, X6, Z4		
477.560	11 12 8 645 888	N46	1'(E81), 3'(E90), 5'(E60), X1, X3, Z4		
727.800	11 13 7 618 512	N20	1'(F20), 2'(F22), 3'(F30), 4'(F32), 5'(F10), X1, Z4		
728.170	11 12 7 646 555	Mini	N14	Clubman (R55), Cooper (R56), Cabriolet (R57)	
	V759886280 0248.Q2	Peugeot Citroën	EP6CDT / EP6DT EP6TDS / EP6FDTM	2008, 207, 208, 3008, 308, 5008, 508, C4, C5, C6, DS3, DS4, DS5	
728.180	11 12 7 646 554	Mini	N12 / N16	Clubman (R55), Cooper (R56), Cabriolet (R57), Countryman (R60)	
	0248.Q5	Peugeot Citroën	EP3 / EP6	2008, 207, 208, 3008, 308, 508, Berlingo, C3, C4, C5, DS3, DS4, Partner	

Cubiertas de válvulas de plástico y cárteres de aceite de Elring – Das Original

La competencia en recambios originales de serie de ElringKlinger precisa y fiable: ahora también disponible en el mercado libre de piezas de recambio para ocho de las aplicaciones más habituales de motores BMW, Mini, Peugeot y Citroën.



Causas típicas de fallos:

- Montaje incorrecto (no se respeta el par de los tornillos o el orden de apriete)
- Fugas de las juntas correspondientes
- Componentes adosados defectuosos (especialmente en las válvulas de ventilación integradas en el cárter del cigüeñal)
- Daños de los puntos de fijación a causa de la fatiga de material debida a la antigüedad

Síntomas:

- Pérdida de aceite
- Marcha irregular del motor
- Mayor consumo de combustible
- Formación de lodo de aceite
- Olor a aceite más fuerte con el motor en marcha

Ventajas de las cubiertas de válvulas y los cárteres de aceite de Elring para el mercado posventa:

- Listos para el montaje
- Montaje rápido y optimizado para la reparación
- ¡Precisión con la calidad OE de Elring!



¡Indicaciones importantes!

- Solo el personal especializado puede desmontar y montar la cubierta de válvulas.
- Un montaje incorrecto puede originar daños derivados irreversibles.
- Tenga también en cuenta las prescripciones de apriete que se adjuntan al producto.



www.elring.es



Facebook



YouTube



WeChat



Das Original